

# CBK-RPU7

リリースノート rev.2

Ver.1.11

2025/09/10

Sony Corporation

変更履歴

#	リリース日	リビジョン	主な変更内容およびコメント
1	2025/09/05	Rev.1	不具合修正
2	2025/09/10	Rev.2	その他、不具合修正を更新

## 目次

1. 本リリースバージョンについて .....	4
2. 新規機能追加 .....	5
3. UI の変更 .....	6
4. その他 .....	7
5. 不具合修正 .....	8
6. Tips .....	9

## 1. 本リリースバージョンについて

### 1.1. 全般について

本リリースバージョンは 1.11 になります。

対象モデル: CBK-RPU7

### 1.2. ソフトウェアバージョンアップ方法について

本機のソフトウェアを本バージョンにバージョンアップする手順については、アップデート手順書をご覧ください。

## 2. 新規機能追加

特にありません。

### 3. UI の変更

特にありません。

## 4. その他

### 4-1. CRC エラーが頻発する際の耐性強化

SDI ケーブルの挿し方が正しくないなどの理由により CRC エラーが頻発している場合の耐性を強化しました。

## 5. 不具合修正

特にありません。



## 6. Tips

### 6.1. Freeze Video メッセージが出続けている場合の対応

リターンを有効にしたストリーミングを行っている最中に、Freeze Video のメッセージが出続けているときは、USB ケーブルの接続の問題によりリターンが停止している可能性があります。

Freeze Video のメッセージが出続けている場合は、本機の電源を Off にして USB ケーブルの接続を確認後、本機の電源を On にして運用を開始してください。